

A IMPORTÂNCIA DA BIOSSEGURANÇA NO MEIO AMBIENTE E NA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE RADIOLOGIA

Amanda Severo Marques RODRIGUES ¹, Elidiane da Conceição CARDOSO ², Helder de Souza GONTIJO³, Samiris Fernandes SILVA⁴, Silvana da Conceição FAUSTINO⁵,
Graziella Patrício Pereira GARCIA⁶,
Orientadora e Professora do Curso de Radiologia/UNINCOR
e-mail: jean.batista@unincor.edu.br

Palavras-Chave: Biossegurança, radiologista, saúde, meio ambiente.

RESUMO

O presente estudo teve como objetivo identificar a importância da biossegurança aplicada aos profissionais da área de radiologia e ao meio ambiente, acerca dos conhecimentos da radioproteção e legislação. Os dados foram coletados a partir de pesquisas já realizadas, utilizando-se de uma entrevista feita a cinco profissionais da área de Radiologia e analisando discurso dos entrevistados. A negligência a respeito do uso de equipamentos de proteção individual e coletivos e a biossegurança na saúde do próprio profissional foram um dos maiores pontos deficientes do presente estudo. Acredita-se que a falta de valorização do trabalho dos profissionais de Radiologia principalmente da área da saúde inicia com ações que deixam de privilegiar a segurança ocupacional, de modo a agravar a saúde do trabalhador e consequentemente trazer danos ao meio ambiente. Diante disso, o objetivo deste trabalho consistiu em determinar as medidas de biossegurança adotadas pelos profissionais de radiologia e sua importância na minimização de riscos a saúde do trabalhador e ao meio ambiente.

UNIVERSIDADE VALE DO RIO VERDE

Três Corações: Av. Castelo Branco, 82 - Chácara das Rosas - Três Corações/MG / CEP: 37410-000 - (35)3239-1000
Belo Horizonte: R. Juiz Costa Val, 161 - Santa Efigênia - Belo Horizonte/MG / CEP: 30240-250 - (31)3225-8942
Betim: Rua Santa Cruz, 750 - Centro - Betim/MG / CEP: 32600-028 - (31)3597-4215
Caxambu: Rua Dr. Viotti, 134 - Centro - Caxambu/MG / CEP: 37440-000 - (31)3341-7197
Pará de Minas: R. José Bahia Capanema, s/nº - João Paulo II - Pará de Minas/MG / CEP: 35661-060 - (37)3232-2089